

Objekt:	Muccia Uhrenreparaturen, EKZ Brügg		
Bereich	Blende	Datum:	27.Mai 2013

Foto: D-Muccia_3534



Bemerkungen	Implementierung neues Logo in bestehende Blende links und rechts neben bestehendem Schriftzug
--------------------	---

Objekt:	Muccia Uhrenreparaturen, EKZ Brugg		
Bereich	Verkaufsraum	Datum:	27.Mai 2013

Foto: D-Muccia_3535



Bemerkungen	Verkaufsraum optimieren (Links Reparaturen / Mitte Uhrenständer /Rechts Verkauf Neue Uhren) Beleuchtung aufpeppen
--------------------	---

Objekt:	Muccia Uhrenreparaturen, EKZ Brügg		
Bereich	Licht	Datum:	27.Mai 2013

Foto: D-Muccia_3536



Bemerkungen	<p>Neue Beleuchtung für Gesamteindruck (Momentan 120 lux) Richtwert 300 Lux Verkaufsraum 500 Lux Theke 200 Lux Lager</p>
--------------------	--

Objekt:	Muccia Uhrenreparaturen, EKZ Brügg		
Bereich	Eckvitrine	Datum:	27.Mai 2013

Foto: D-Muccia_3537



Bemerkungen	Integration in Verkaufsseite
--------------------	------------------------------

Objekt:	Muccia Uhrenreparaturen, EKZ Brügg		
Bereich	Uhrenstände	Datum:	27.Mai 2013

Foto: D-Muccia_3538



Bemerkungen

In die Mitte stellen als Ey-Catcher

Objekt:	Muccia Uhrenreparaturen, EKZ Brugg		
Bereich	Vitrine	Datum:	27.Mai 2013

Foto: D-Muccia_3539



Bemerkungen	Verkaufsseite mit Vitrine von der anderen Seite ergänzen. Niederes Möbel auf Reparatur-Seite Offene Regale als Verkaufsfläche nutzen
--------------------	---

Objekt:	Muccia Uhrenreparaturen, EKZ Brügg		
Bereich	Vitrine	Datum:	27.Mai 2013

Foto: D-Muccia_3540



Bemerkungen

Vitrine auf Verkaufsseite, Niederes Möbel von Verkaufsseite integrieren. Wandanlage machen für Abholungen Reparaturen.

Objekt:	Muccia Uhrenreparaturen, EKZ Brugg		
Bereich	Wandanlage	Datum:	27.Mai 2013

Foto: D-Muccia_3541



Bemerkungen	Verkaufware auf andere Seite. Wandanlage mit Plexi-Abschluss sichern (Vitrine aus Lager)
--------------------	--

Objekt:	Muccia Uhrenreparaturen, EKZ Brügg		
Bereich	Werkstatt	Datum:	27.Mai 2013

Foto: D-Muccia_3542



Bemerkungen	Wertigkeit der Arbeitsstelle erhöhen, alles muss weg. Durchsicht auf Reparaturstelle gewährleisten.
--------------------	---

Objekt:	Muccia Uhrenreparaturen, EKZ Brügg		
Bereich	Abschluss hinten	Datum:	27.Mai 2013

Foto: D-Muccia_3543



Bemerkungen

Blende mit neuem Logo verkürzt die Raumtiefe und seitliche Filetstreifen geben dem Raum Ruhe.